



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Ταχ. Δ/ση : Αρέθα & Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43 – Πάτρα
Πληροφορίες : Κορέντζελου Βαλεντίνη
Τηλέφωνο : 2613 613241
FAX : 2610 453294

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Πάτρα 21 - 11 - 2017
Αριθ. Πρωτ : 308679 / 5821
Σχετ: 286113 / 5395
ΚΤ: 66/2017

Προς: Κ/Ε ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J/P ΑΒΑΞ Α.Ε.
Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία
Παραλία Δρεπάνου
Δρέπανο Πατρών, ΤΚ 26504

Κοιν: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με καταγγελία για έκλυση σκόνης στη θέση "Τρεμπέλλα", στο Δρέπανο Πατρών»

ΣΧΕΤ. : 1. Οι από 29-6-2017 και 18-10-2017 αναφορές του κ. Δημητρίου Σακελλαράκη
2. Το υπ' αριθμ. 178804 / 3355/13-9-2017 έγγραφό μας
3. Η υπ' αριθμ. 100768/5-2-2016 Απόφαση Τροποποίησης της ΚΥΑ 108589/4-7-2000 «Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου "Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή..."».

Σε συνέχεια των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών, πραγματοποιήθηκε αυτοψία την Παρασκευή 10-11-2017, στη θέση "Τρεμπέλλα", Δρεπάνου, Δήμου Πατρέων, στον αποθεσιοθάλαμο της ΚΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J/P ΑΒΑΞ Α.Ε., ο οποίος λειτουργεί για την κάλυψη των αναγκών του έργου της Νέας Σιδηροδρομικής γραμμής, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι:

1. Στον χώρο δεν υπήρχε περίφραξη ή ευκρινή ορόσημα, παρά μόνο με το όμορο εργοτάξιο της εταιρείας J/P ΑΒΑΞ, δυτικά του γηπέδου.
2. Εντός του χώρου υπήρχαν τρία (3) αυτοκινούμενα μηχανήματα για την επεξεργασία των αδρανών υλικών που εναποτίθενται στον χώρο.
3. Οι εσωτερικοί δρόμοι ήταν διαβρεγμένοι.
4. Περιμετρικά του γηπέδου δεν υπήρχαν αποστραγγιστικές τάφροι ομβρίων υδάτων, παρά μόνο στα σύνορα με το εργοτάξιο της εταιρείας J/P ΑΒΑΞ Α.Ε., καθώς και στην είσοδο του εργοταξίου (ανατολικά του γηπέδου).
5. Οι προσωρινές αποθέσεις των αδρανών υλικών δεν ήταν διαμορφωμένες σε βαθμίδες..
6. Οι αποθέσεις σε πολλά σημεία υπερέβαιναν σε ύψος τα 15 m, ενώ το μήκος του πράνους των επιχώσεων ξεπερνούσε κατά πολύ τα 6 m.
7. Στο πόδι των επιχώσεων δεν υπήρχαν αποστραγγιστικές τάφροι ομβρίων υδάτων.
8. Τα διαπιστωμένα μηχανήματα επεξεργασίας αδρανών διέθεταν σύστημα διαβροχής (ψεκαστήρες), το οποίο ήταν συνδεδεμένο με δεξαμενή νερού 6 m³.
9. Κατά δήλωση του υπευθύνου του εργοταξιακού χώρου δεν έχουν λάβει χώρα μετρήσεις εκλυόμενης σκόνης και εκπεμπόμενου θορύβου από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την (3) σχετική Απόφαση Τροποποίησης της ΚΥΑ 108589/4-7-2000, καλείστε εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη του παρόντος όπας:

A) Προσκομίζετε στην υπηρεσία μας:

- Τις επιμετρήσεις των εναποτιθέμενων αδρανών, από την επαναλειτουργία του εργοταξίου και μετά.
- Το αποδεικτικό εγγραφής του αποθεσιοθαλάμου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων, όπως αυτές κατατέθηκαν στο ΗΜΑ.
- Το ημερολόγιο έργου των τελευταίων 6 μηνών για την διαβροχή του χώρου.
- Τα βιβλία συντήρησης των αυτοκινούμενων μηχανημάτων του τελευταίου έτους.


Επισημαίνεται ότι η μη προσκόμιση των ζητούμενων στοιχείων της παραπάνω παραγράφου θα επιφέρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν. 1650/86, όπως ισχύει.

B) Εκφράσετε γραπτώς τις απόψεις σας:

- Για την μη ύπαρξη περιφραξης και τεχνητών-μονίμων ορόσημων περιμετρικά του γηπέδου του αποθεσιοθαλάμου, κατά παράβαση του Κεφ. 4.3 «Τροποποιήσεις σε θεσμοθετημένες διατάξεις έργου», της εγκεκριμένης ΜΠΕ που συνοδεύει την ΑΕΠΟ του ως άνω (3) σχετικού.
- Για την μη ύπαρξη αποστραγγιστικών τάφρων απαγωγής των όμβριων υδάτων στην περίμετρο των γηπέδων, ώστε τα νερά να διοχετεύονται εκτός των αποθεσιοθαλάμων, κατά παράβαση του Κεφ. 4.3 «Τροποποιήσεις σε θεσμοθετημένες διατάξεις έργου», της εγκεκριμένης ΜΠΕ που συνοδεύει την ΑΕΠΟ του ως άνω (3) σχετικού.
- Για την απόθεση των υλικών σε ύψος που ξεπερνούσε τα 12 m και όχι κατά στρώσεις μέγιστου ύψους 1,5 m, σε βαθμίδες μέγιστου ύψους 4 m, με προβολή πρηνούς 6 m, κατά παράβαση του Κεφ. 3.1 «Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης – Υπολογισμός προσωρινών αποθέσεων», της εγκεκριμένης ΜΠΕ που συνοδεύει την ΑΕΠΟ του ως άνω (3) σχετικού.
- Για την μη ύπαρξη τάφρου αποστράγγισης ομβρίων στο πόδι των επιχώσεων κατά παράβαση του Κεφ. 3.1 «Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης – Υπολογισμός προσωρινών αποθέσεων», της εγκεκριμένης ΜΠΕ που συνοδεύει την ΑΕΠΟ του ως άνω (3) σχετικού.
- Για την μη ύπαρξη ανά εξάμηνο μετρήσεων από πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο ή από αρμόδιο κρατικό φορέα της εκλύμενης σκόνης και του εκπεμπόμενου θορύβου στα όρια του χώρου και στο μέσον της οδού προσπέλασης, κατά παράβαση του Κεφ. 6.1 «Πορίσματα και προτεινόμενες αλλαγές προγράμματος παρακολούθησης», της εγκεκριμένης ΜΠΕ που συνοδεύει την ΑΕΠΟ του ως άνω (3) σχετικού.
- Για την μη κάλυψη των οδών προσπέλασης με 3Α ή ασφαλτόμικσμα κατά παράβαση του Κεφ. 8.1 «Προτάσεις αντιμετώπισης επιπτώσεων και αξιολόγηση αυτών – Αέριες εκπομπές/ακουστικό περιβάλλον», της εγκεκριμένης ΜΠΕ που συνοδεύει την ΑΕΠΟ του ως άνω (3) σχετικού.

προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε τυχόν επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν. 1650/86, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Συν: Η από 10-11-2017 Επιτόπια Έκθεση Αυτοψίας



Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Ελένη Σπυράκη
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α' βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

- 1) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
- 2) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
- 3) ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
Καρόλου 27, Πλατεία Καραϊσκάκη
Τ.Κ. 10437, Αθήνα
- 4) Αποκεντρωμένη Διοίκ. Πελ.-Δ. Ελλάδος & Ιονίου
Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.
- 5) Δήμος Πατρέων
- 6) Σακελλαράκης Δημήτριος του Βασιλείου
Κοιμήσεως Θεοτόκου 30, Πάτρα, Τ.Κ. 26500