

ΟΔΗΓΙΑ ΙΡΡC

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Μυτιλήνη, 27/10/2023

A.Φ. 26

Ταχ. Δ/ση: Καβέτσου 1
Ταχ.Κώδικας: 811 32, Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 47688-44-22
E-mail: pvadpexo@apdaigaiou.gov.gr
Πληροφορίες: Δρ. Κουλούρη Μαρία
MSc Κουζινόγλου Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας με βάση την τακτική επιθεώρηση της 13.10.2022, δυνάμει του άρθρ. 20 του Ν. 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το έργο «Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χίου Περ. Βορ. Αιγαίου», με φορέα του έργου τον ΦοΔΣΑ Χίου-Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.), στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ» που υπάγεται διοικητικά στην Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/16.010.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13.02.2012) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση οδηγία 2008/99/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α` 23.7.2021) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και

- 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Ο Ν. 4348/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 7. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ οικ. 237/24-07-2017 Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (Α' 209).
 8. Η ΥΑ Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β') Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (Μ.Ε.Σ.) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
 9. Το Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/40070/2474/20-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 10. Η ΚΥΑ Αριθμ. 36060/1155/Ε.103/ΦΕΚ 1450/Β'/14.06.2013 «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».
 11. Η με Α.Π. 78126/27.12.2018/ΑΔΑ:6ΔΘΠΟΡ1Ι-ΣΚΠ Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την ανανέωση-τροποποίηση και αναδιατύπωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υφιστάμενος χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) 2ης ΔΕ Νομ. Χίου» με εγκατάσταση και λειτουργία «Νέας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)» σε όμορο γήπεδο, και μετατροπή του σε «Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χίου Περ. Βορ. Αιγαίου», με φορέα του έργου τον ΦοΔΣΑ Χίου-Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.), στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ» που υπάγεται διοικητικά στην Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», Υπαγωγή στην οδηγία IPPC.
 12. Η με Α.Π. 33032/18.06.2019/ΑΔΑ:9Ε6ΕΟΡ1Ι-6ΜΙ Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος, Υπαγωγή στην οδηγία IPPC.
 13. Η από 13/10/2022 έκθεση αυτοψίας από τους υπαλλήλους της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Μαρία Κουλούρη και Αλέξανδρο Κουζινόγλου, για το έργο του θέματος.
 14. Το με Α.Π. οικ.1046/16.01.2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την κατάθεση πρόσθετων στοιχείων-εγγράφων, σε σχέση με την τακτική επιθεώρηση της 13.10.2022. (ηλεκτρονική αποστολή 17.03.2023)
 15. Το με Α.Π. 232/23.03.2023 έγγραφο της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων-εγγράφων με συνημμένα:
 - i. Το από 20.03.2023 Αποδεικτικό Υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2020.
 - ii. Το από 20.03.2023 Αποδεικτικό Υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2021.
 - iii. Αρχείο με τις εισερχόμενες ποσότητες απορριμμάτων για τα έτη 2021 και 2022.

- iv. Αρχείο με τις αναλύσεις στραγγισμάτων της ΕΕΣ στο εργαστήριο ΧΥΤΑ για τα έτη 2019, 2020, 2021.
- v. Στοιχεία Μετεωρολογικά για τα έτη 2021 και 2022.
- vi. Η αθεώρητη από την υπηρεσίας μας ΜΠΕ για την Ανανέωση της ΑΕΠΟ του έργου, Δεκέμβριος 2018, Εμμανουηλίδη Βαρβάρα-Περιβαλλοντολόγος.
- vii. Η αθεώρητη από την υπηρεσίας μας ΜΠΕ τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, Απρίλιος 2019, GEON-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ
- viii. Το υπ' αριθμ. 470/2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ).
- ix. Την υπ' αριθμ. «24»/2022/08.2022 Σύμβαση μεταξύ του ΤΕΘΑ και του Δήμου Χίου για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης εμβαδού 37.124 τ.μ. στην περιοχή «ΠΟΔΑΡΟΣ» Βέσσας ΤΟΥ Δήμου Χίου.
- x. Απόσπασμα από την Μελέτη «Έλεγχος ευστάθειας περιμετρικής οδού ΧΥΤΑ» σελ 1-5.
- xi. Απόσπασμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτατης Ανάγκης.
- xii. Απόσπασμα Κανονισμού Λειτουργίας ΧΥΤΑ Χίου.
- xiii. Την Τελική Έκθεση «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Καταγραφής και Αξιολόγησης Ενεργειών και Διαδικασιών ΧΥΤΑ-Ε1: Πρακτικές οδηγίες βελτίωσης χειρισμών ταφής απορριμμάτων για περιορισμό των παραγόμενων ποσοτήτων στραγγισμάτων κεντρικού ΧΥΤΑ Χίου στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ», Μάρτιος 2021, Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Περιβάλλοντος, ΕΛΚΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθ. Αθ. Στασινάκης.
- xiv. Την Τελική Έκθεση «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Καταγραφής και Αξιολόγησης Ενεργειών και Διαδικασιών ΧΥΤΑ-Ε2: Αξιολόγηση λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων κεντρικού ΧΥΤΑ Χίου στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ», Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Περιβάλλοντος, ΕΛΚΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθ. Αθ. Στασινάκης.
- xv. Την Τελική Έκθεση «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Καταγραφής και Αξιολόγησης Ενεργειών και Διαδικασιών ΧΥΤΑ-Ε3: Προτάσεις αναβάθμισης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων κεντρικού ΧΥΤΑ Χίου στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ», Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Περιβάλλοντος, ΕΛΚΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθ. Αθ. Στασινάκης.
- xvi. Σχέδιο Α2 «Τομές ΧΥΤΑ(Δεκέμβριος 2021)», έργο: Ετήσια ογκομέτρηση Απορριμμάτων ΧΥΤΑ Βέσσας-Χίου, Μ. Σπεθογιάννη-Πολιτικός Μηχανικός, κλίμακα 1:500, Δεκέμβριος 2022.
- xvii. Την με Α.Π. 78126/27.12.2018/ΑΔΑ:6ΔΘΠΟΡ1Ι-ΣΚΠ Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την ανανέωση-τροποποίηση και αναδιτύπωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ημερομηνία ελέγχου
13/10/2022, στις 9:30 π.μ., βάσει α. του Άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β. του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων (7 σχ.) και γ. την (8) σχετική ΥΑ.
2. Ελεγχόμενο έργο
«Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χίου Περ. Βορ. Αιγαίου», με φορέα του έργου τον ΦοΔΣΑ Χίου-Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.), στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ» που υπάγεται διοικητικά στην Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
3. Υπεύθυνος εγκατάστασης:

Βουρλής Κωνσταντίνος-Γενικός Δ/ντής της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.

4. Υπάλληλοι που διενήργησαν την αυτοψία

Η αυτοψία διενεργήθηκε από την κ. Κουλούρη Μαρία και τον κ. Αλέξανδρο Κουζινόγλου, υπαλλήλους του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου Α.Δ.Αι.

5. Είδος Ελέγχου: (Τακτικός / έκτακτος, μερικός /συνολικός έλεγχος.)

Τακτικός/μερικός

6. Συνθήκες λειτουργίας κατά τον έλεγχο

Κατά την αυτοψία, το έργο ήταν σε λειτουργία.

Κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη:

- επιτόπου στον χώρο του έργου, όπου ήταν παρόντες από από τν ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. η κ. Ντούλου Μαρκέλλα-Γεωλόγος, ο κ. Μανωλάκης Νίκος-Ηλ/γος/Μηχ/γος, η κ. Μερτζανίδου Κατερίνα -Χημικός, ο κ. Μουστρίδης Γεώργιος-Εργολάβος με σύμβαση για τις χωματοουργικές εργασίες και την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων.
- Στα γραφεία της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε., όπου ήταν παρόντες ο κ. Βουρλής Κωνσταντίνος-Γενικός Δ/ντής και ο κ. Βοριάς Ηλίας.

Κατά το χρόνο του ελέγχου συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας, ελήφθησαν φωτογραφίες και επιδόθηκαν στοιχεία από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Η έκθεση αυτοψίας υπεγράφη από τους επιθεωρητές και τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, στο οποίο και του επιδόθηκε αντίγραφο.

Στον φορέα του έργου που είναι η ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε., δόθηκε χρονική προθεσμία 5 ημερών από την ηλεκτρονική αποστολή του (14) σχετικού εγγράφου για την κατάθεση των απαιτούμενων στοιχείων τα οποία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα κατά την ημέρα που υλοποιήθηκε η αυτοψία. Ο φορέας κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία με το (15) σχετικό έγγραφο.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Γενικά Στοιχεία

Η έκταση του γηπέδου είναι 118 στρ. με την τροποποίηση για την κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κομποστοποίηση, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί, οπότε σήμερα το εμβαδό του γηπέδου είναι 86,5 στρ. Η έκταση που καταλαμβάνεται από τα κύτταρα ταφής απορριμμάτων είναι 51,4στρ.

Η μονάδα δέχεται τα στερεά αστικά απόβλητα των ΟΤΑ Χίου, Ψαρών, Οινουσσών.

Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι ο συνολικός πληθυσμός Χίου, Ψαρών, Οινουσσών που ανέρχεται σε 52.674 κατ., ενώ χωρίς την τροποποίηση για την κατασκευή της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης ανέρχεται σε 40.485 κατοίκους.

Το έργο περιλαμβάνει:

- ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ με αριθμό κυττάρων δύο (2) για την Β' φάση, ενώ έως σήμερα έχει κατασκευαστεί η Α' φάση με ένα (1) κύτταρο.
- Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ): σύστημα ενεργού ιλύος (7 δεξαμενές)
- Βιοαέριο: οριζόντιο και κάθετο δίκτυο συλλογής και μεταφοράς, μονάδα άντλησης, αποθήκευσης και καύση σε πυρσό, συλλογή συμπυκνωμάτων
- Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων (μη κατασκευασμένη)

- Κομποστοποίηση (μη κατασκευασμένη)

Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας είναι 15.000τον./έτος. Η δυναμικότητα της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων θα είναι 12.000 τον./έτος. (δεν έχει κατασκευαστεί) και η δυναμικότητα της Εγκατάστασης παρασκευής εδαφοβελτιωτικού-κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων θα είναι 4.200 τον./έτος. (δεν έχει κατασκευαστεί)

Το είδος των εισερχόμενων αποβλήτων είναι:

- Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα), περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγόντων (ΕΚΑ 20),
- Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων (ΕΚΑ 02)
- απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως-λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων (υγρασία <40%)(ΕΚΑ 19 08 05)

Η συνολική διάρκεια ζωής της μονάδας ΟΕΔΑ είναι 20 έτη λειτουργίας χωρίς την τροποποίηση και 35 έτη με την τροποποίηση ενώ έχει λειτουργήσει ήδη περίπου 12 έτη.

2. Περιβαλλοντική κατάταξη και υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις

Το έργο του θέματος σύμφωνα με τους πίνακες της Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ΦΕΚ 2471/Β'/10.08.2016 εντάσσεται στην Ομάδα 4^η:

α/α 13 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13), εκτός Natura για Q: ετήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων Q < 150.000 t/έτος, κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία.

α/α 14 «Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5) εκτός Natura για Q: ετήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων, Q < 150.000 t/έτος, κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία.

α/α 15 «Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3), με Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων $1 \text{ t/ημ} \leq Q < 200 \text{ t/ημ.}$, κατατάσσεται στην Β υποκατηγορία.

Το έργο υπάγεται στις διατάξεις της οδηγίας IPPC (ΚΥΑ Αριθμ. 36060/1155/Ε.103/ΦΕΚ 1450/Β'/14.06.2013).

3. Άδειες- έγγραφα

Η εγκατάσταση διαθέτει τις εξής άδειες - εγκρίσεις για τη λειτουργία της:

ΑΠΟΦΑΣΗ	Α.Π.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΑΔΑ	ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΑΕΠΟ	78126	27.12.2018	31.12.2028	6ΔΘΠ ΟΡ1Ι- ΣΚΠ	Τμήμα Περιβαλλοντικό ύ και Χωρικού
ΑΕΠΟ-ΤΡΟΠ.	33032	18.06.2019	31.12.2028	9Ε6Ε ΟΡ1Ι- 6ΜΙ	Τμήμα Περιβαλλοντικό ύ και Χωρικού
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5219/14	25.07.2016	25.07.2019	7Σ00 7ΛΩ- Ρ34	Τμήμα Περ/ντος & Υδρ/μιας-Π.Ε. Χίου
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ	3227	04.08.2020	04.08.2023	6ΙΨΣ 7ΛΩ- ΙΝΑ	Τμήμα Περ/ντος & Υδρ/μιας-Π.Ε. Χίου

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα σε σειρά όπως προκύπτουν από το έντυπο της έκθεσης Αυτοψίας:

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 1.**

Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να επιδειχθούν τα τεύχη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εγκρίθηκαν με τις (11, 12) σχετικές ΑΕΠΟ προς εφαρμογή του Π.Ο. η)1. και ζητήθηκε από τον υπεύθυνο φορέα να κατατεθούν, φωτοαντίγραφα των πρώτων σελίδων όπου βρίσκεται η θεώρηση τους (σφραγίδα και υπογραφή). Τα αντίγραφα των σελίδων των ΜΠΕ που κατατέθηκαν με το (15vi) δεν αντιστοιχούν στην θεωρημένη από την Υπηρεσία μας ΜΠΕ και στα αντίγραφα των σελίδων των ΜΠΕ που κατατέθηκαν με το (15vii) δεν φαίνεται η σφράγιση και θεώρηση.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 2.**

Κατά την αυτοψία παρατηρήθηκαν άτομα πεύκων και λοιπής βλάστησης εντός της αντιπυρικής ζώνης, παράλληλα με την περίφραξη, κατά παράβαση των Π.Ο. Δ.1.2.25.viii, Δ.2.2.δ.13 της (11) σχετ. ΑΕΠΟ του έργου. (Φωτογραφία 1)

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 3.**

Κατά την αυτοψία καταγράφηκε δανειοθάλαμος από όπου γίνεται προμήθεια αδρανών υλικών για την επικάλυψη των απορριμμάτων, ο οποίος βρίσκεται σε γειτνίαση με το Β' κύτταρο του ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με δήλωση του υπευθύνου εργολάβου κ. Μουστρίδη Γεώργιου κατά την ώρα της αυτοψίας, ο χώρος του δανειοθαλάμου προορίζεται για έργα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. (Φωτογραφία 2, Φωτογραφία 3)

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν οποιαδήποτε έγγραφα που αφορούν στην αδειοδότηση/έγκριση/άδεια του δανειοθαλάμου όπως ΑΕΠΟ, απαλλαγή από υποχρέωση ΑΕΠΟ, σύμβαση κ. Γ. Μουστρίδη για χωματουργικές εργασίες, έγγραφα για άδεια λήψης αδρανών υλικών, έγγραφα ΓΕΕΘΑ κλπ.

Ο φορέας απέστειλε τα (15viii, ix) σχετικά, από τα οποία προκύπτει η παραχώρηση του χώρου από τον Δήμο στο ΤΕΘΑ αποκλειστικά για κάλυψη αναγκών στρατιωτικών χρήσεων και σκοπών. Δεν προκύπτει από τα κατατεθειμένα έγγραφα:

- A. η ανάθεση στον εργολάβο ή στην ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. από το ΤΕΘΑ του έργου των χωματουργικών εργασιών για τον παραπάνω σκοπό
- B. η σύμβαση συνεργασίας του εργολάβου με την ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.

Σύμφωνα με την (11) σχετική ΑΕΠΟ και τον Π.Ο. Δ.2.2.δ.4 οι απαιτούμενες ποσότητες υλικού επικάλυψης των απορριμμάτων πρέπει να εξασφαλίζεται από νόμιμα λειτουργούντες χώρους ή εγκαταστάσεις.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την παράγραφο Δ.4 του παρόντος εγγράφου.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 4.**

Για την τήρηση των Π.Ο. Α4, Δ2.1.β.1, πρέπει στην μονάδα ΧΥΤΑ να γίνονται αποδεκτά απόβλητα με συγκεκριμένους κωδικούς ΕΚΑ. Σύμφωνα με την λίστα εισερχόμενων ΑΣΑ που κατατέθηκε από τον φορέα με το με το (15 iii) σχετικό, καταγράφεται ΑΣΑ ΧΙΟΣ ΦΑΡΜ με τον χαρακτηρισμό ζωικά απόβλητα, ο οποίος δεν προκύπτει άμεσα αν επιτρέπεται να γίνεται δεκτός, βάσει των ΠΟ Α4, Δ2.1.β.1. Επίσης δεν προκύπτει ότι γίνονται οι δοκιμές για την τήρηση του Π.Ο. Δ.3.Ι.4 επαλήθευση επιπέδου 3 και έλεγχος συμμόρφωσης με ετήσια δοκιμή επιπέδου 2 (ΚΥΑ 29407/3508/2002 - ΦΕΚ 1572/Β'/02.10.2002).

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σημείο Δ.5 του παρόντος εγγράφου.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 5.**

Στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου δεν υπήρχαν κινητά παραπετάσματα στον χώρο απόθεσης για την συγκράτηση μικροαντικειμένων για την τήρηση του Π.Ο. Δ.2.2.δ.6.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 6.**

Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να επιδειχθεί η Γεωτεχνική Μελέτη Ευστάθειας του ΧΥΤΑ σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ1.2.1, Δ2.2.α.2., Δ3.ΙΙΙ.4 και Δ3.Ι.9.24 οπότε ζητήθηκε από τον υπεύθυνο φορέα να κατατεθεί, φωτοαντίγραφο αυτής. Κατατέθηκαν αντίγραφα σελίδων με το (15x) που δεν φαίνεται να αφορούν στον έλεγχο της ευστάθειας του ΧΥΤΑ αλλά στον έλεγχο ευστάθειας των πρανών και του υποβάθρου της περιμετρικής οδού του ΧΥΤΑ ενώ ο φορέας υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα στη Χίο προκειμένου να γίνει η συγκεκριμένη μελέτη.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 7.**

Για την τήρηση των Π.Ο. Β1.2, Δ2.1.α.6 και Δ3.ΙΙΙ.1. δεν επιδείχθηκαν μετρήσεις σκόνης κατά την αυτοψία.

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν μετρήσεις σκόνης σύμφωνα με τους Π.Ο. Β1.2, Δ2.1.α.6 και Δ3.ΙΙΙ.1.

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία και από τον υπεύθυνο φορέα.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 8.**

Στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου κατά την αυτοψία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και κατά την δήλωση των παρευρισκόμενων, το σύστημα δεν λειτουργούσε (λόγω περιορισμένων βροχοπτώσεων και μικρής ποσότητας στραγγισμάτων) και δεν γινόταν ανακυκλοφορία επεξεργασμένων στραγγισμάτων κατά παράβαση των Π.Ο. Δ.2.1.α.7., Δ2.3.1,

Δ.2.3.10, Δ.2.3.13. (Φωτογραφία 4, Φωτογραφία 5, Φωτογραφία 6, Φωτογραφία 7, Φωτογραφία 8)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την παράγραφο Δ.6 του παρόντος εγγράφου.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 9.**

Στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου κατά την αυτοψία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων δεν παρουσιάστηκαν μετρήσεις των ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων στραγγισμάτων κατά παράβαση των Π.Ο. Δ.3.Ι.9.3-4, ποσότητα ανακυκλοφορίας Π.Ο. Δ.2.3.14, Δ.3.ΙΙΙ.2-4, Β.2.4. Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν μετρήσεις στα εισερχόμενα και εξερχόμενα στραγγίδια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγιδίων (ΕΕΣ): Παροχή λυμάτων, χαρακτηριστικά εισερχομένων (Ph, COD, BOD, ...) σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ.3.Ι.9.3-4, ποσότητα ανακυκλοφορίας Π.Ο. Δ.2.3.14, Δ.3.ΙΙΙ.2-4, Β.2.4.

Ο φορέας κατέθεσε αρχείο με τις αναλύσεις στραγγισμάτων της ΕΕΣ στο εργαστήριο ΧΥΤΑ για τα έτη 2019, 2020, 2021. Από το αρχείο προκύπτει ότι οι μετρήσεις αφορούν σε περιορισμένο χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2021 και σταματούν τον Απρίλιο 2021 και θεωρούνται ετεροχρονισμένες ενώ δεν μετρώνται όλες οι παράμετροι που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 10.**

Στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου κατά την αυτοψία και κατά την δήλωση των παρευρισκόμενων δεν γίνεται συλλογή του βιοαερίου δεδομένου ότι δεν λειτουργεί ο πυρσός βιοαερίου, δεν έχει περιφραχθεί και δεν έχει εγκατασταθεί το οριζόντιο και κατακόρυφο δίκτυο συλλογής, για την τήρηση των Π.Ο. Δ.2.2.γ.1-, Δ.2.2.γ.7, Δ.2.2.γ.9, Δ.2.4.1, Δ.2.4.4, Δ.2.4.7, Δ.2.4.8, Δ.3.Ι.9.6, Δ.3.Ι.9.27, Δ.3.ΙΙΙ.1. (Φωτογραφία 9).

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 11.**

Στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου κατά την αυτοψία δεν επιδείχθηκαν μετρήσεις βιοαερίου, για την τήρηση των Π.Ο. Δ.2.4.4, ποιοτικά χαρακτηριστικά εισερχόμενου (οξυγόνο, μεθάνιο, θερμοκρασία) και μετρήσεις στα απαέρια (Π.Ο. Δ.2.4.8, Δ.3.Ι.9.6, Δ.3.Ι.9.8, Δ.3.Ι.9.9, Δ.3.Ι.9.27, Δ.3.ΙΙΙ.1).

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν Μετρήσεις Βιοαερίου: μετρητής παροχής καταγραφικού (Π.Ο. Δ.2.4.4), ποιοτικά χαρακτηριστικά εισερχόμενου (οξυγόνο, μεθάνιο, θερμοκρασία) και μετρήσεις στα απαέρια (Π.Ο. Δ.2.4.8, Δ.3.Ι.9.6, Δ.3.Ι.9.8, Δ.3.Ι.9.9, Δ.3.Ι.9.27, Δ.3.ΙΙΙ.1).

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία και ο υπεύθυνος φορέας δήλωσε ότι ο πυρσός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και δεν έχει εγκατασταθεί το οριζόντιο και κατακόρυφο δίκτυο συλλογής.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 12.**

Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να επιδειχθεί το Πρόγραμμα Ελέγχου Διαρροών Βιοαερίου σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ.2.4.7 και Δ.3.Ι.9.9, οπότε ζητήθηκε από τον υπεύθυνο φορέα να κατατεθεί, φωτοαντίγραφο αυτού. Δεν κατατέθηκαν στοιχεία ενώ ο φορέας υποστήριξε ότι όταν συνδεθεί ο πυρσός θα έχει στοιχεία γι αυτό.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 13.**

Για την τήρηση των Π.Ο. Β1.1 έως Β1.3, Δ.3.Ι.9.27 & Δ.3.ΙΙΙ.1 δεν επιδείχθηκαν κατά την αυτοψία μετρήσεις για αέριους ρύπους (μηχανήματα, καυστήρες κλπ).

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν μετρήσεις για αέριους ρύπους (μηχανήματα, καυστήρες κλπ) (Π.Ο. Β1.1 έως Β1.3, Δ.3.Ι.9.27 & Δ.3.ΙΙΙ.1).

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία και από τον υπεύθυνο φορέα.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 14.**

Για την τήρηση των Π.Ο. Δ.3.Ι.9.10-18 και Δ3.ΙΙΙ.3b πρέπει να γίνονται μετρήσεις ποιότητας και στάθμης στα υπόγεια ύδατα σε μία (1) ανάντη γεώτρηση και δύο (2) κατόντη γεωτρήσεις. Οι μετρήσεις δεν επιδείχθηκαν από τον φορέα κατά την διάρκεια της αυτοψίας. (Φωτογραφία 10, Φωτογραφία 11, Φωτογραφία 12)

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν μετρήσεις ποιότητας και στάθμης στα υπόγεια ύδατα σε μία (1) ανάντη γεώτρηση και δύο (2) κατόντη γεωτρήσεις (Π.Ο. Δ.3.Ι.9.10-18 και Δ3.ΙΙΙ.3b).

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία και από τον υπεύθυνο φορέα δηλώθηκε ότι η ανάντη γεώτρηση είναι ανενεργή και αναμένονται μετρήσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τις δύο (2) κατόντη γεωτρήσεις για το έτος 2022.

Παρακαλείστε όπως συμβουλευτείτε το σημείο Δ.3 του παρόντος.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 15.**

Για την τήρηση των Π.Ο. Δ.3.Ι.9.19-21, Δ3.ΙΙΙ.3a στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου πρέπει να γίνονται μετρήσεις επιφανειακών υδάτων. Οι μετρήσεις δεν επιδείχθηκαν από τον φορέα κατά την διάρκεια της αυτοψίας.

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν μετρήσεις ποιότητας σε επιφανειακά ύδατα σε ένα (1) ανάντη σημείο και δύο (2) κατόντη σημεία (ΦΕΚ 892/Β'/2001) (Π.Ο. Δ.3.Ι.9.19-21).

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία και από τον υπεύθυνο φορέα δηλώθηκε ότι δεν υπάρχουν επιφανειακά ύδατα.

Παρακαλείστε όπως συμβουλευτείτε το σημείο Δ.2 του παρόντος.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 16.**

Για την τήρηση του Π.Ο. Δ.3.Ι.9.25 που αφορά στην καταγραφή μετεωρολογικών στοιχείων.

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν μετεωρολογικά στοιχεία προς την τήρηση του Π.Ο. Δ.3.Ι.9.25.

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν ήταν ελλιπή και δεν καταγράφονται όλες οι παράμετροι που ζητούνται από την ΑΕΠΟ.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 17.**

Για την τήρηση του Π.Ο. Δ.3.ΙΙΙ.3c. στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου πρέπει να γίνονται μετρήσεις στο έδαφος και στα ύδατα για τοξικές και επικίνδυνες ουσίες.

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν μετρήσεις στο έδαφος και στα ύδατα για τοξικές και επικίνδυνες ουσίες (Π.Ο. Δ.3.ΙΙΙ.3c.).

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία και από τον υπεύθυνο φορέα δηλώθηκε ότι δεν γίνονται μετρήσεις στο έδαφος για τοξικές και επικίνδυνες ουσίες διότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα όργανα.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 18.**

Για την τήρηση του Π.Ο. Δ.3.III.4 της (11) σχετικής ΑΕΠΟ που αφορά στην κατάθεση Ετήσιας Έκθεσης μετρήσεων προς την Υπηρεσία μας σύμφωνα και με τον όρο της (12) σχετικής ΑΕΠΟ που αφορά στην κατάθεση Ετήσιας Έκθεσης παρακολούθησης εκπομπών, άρθρ. 11 ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450/Β'/2013) στο emissions.ind@prv.yreka.gr: Παράρτημα ΙΙ, μετρήσεις εδάφους. Ζητήθηκαν την ημέρα της αυτοψίας οι σχετικές Εκθέσεις και δεν επιδείχτηκαν.

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν Ετήσια Έκθεση μετρήσεων προς την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τον Π.Ο. Δ.3.III.4 της (11) σχετικής ΑΕΠΟ και Ετήσια Έκθεση παρακολούθησης εκπομπών άρθρ. 11 ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450/Β'/2013) που έχει κατατεθεί στο emissions.ind@prv.yreka.gr: Παράρτημα ΙΙ, μετρήσεις εδάφους, σύμφωνα με την (12) σχετική ΑΕΠΟ.

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία από τον υπεύθυνο φορέα.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 19.**

Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να επιδειχθούν τα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης για πυρκαγιά, βροχόπτωση, ποιότητα στραγγισμάτων, έλλειψη υλικού επικάλυψης σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ.3.III.1 έως 7, οπότε ζητήθηκε από τον υπεύθυνο φορέα να κατατεθεί φωτοαντίγραφο αυτών. Κατατέθηκαν αντίγραφα αποσπασματικών σελίδων με το (15χι) αλλά δεν προκύπτει από ποια θεωρημένη μελέτη προέρχονται ενώ δεν γίνεται αναφορά στη διαχείριση βιοαερίου και στη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων εισερχόμενων αποβλήτων.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σημείο Δ.1 του παρόντος έγγραφου.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 20.**

Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να επιδειχθεί η Ειδικευση Σχεδίου Παρακολούθησης (monitoring) σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ3.Ι.3, Δ3.Ι.7, Δ3.Ι.8, Δ3.Ι.9.28 και Δ.3.III.3, οπότε ζητήθηκε από τον υπεύθυνο φορέα να κατατεθεί φωτοαντίγραφο αυτής. Δεν κατατέθηκαν στοιχεία.

Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου.

Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Παρακαλείστε όπως καταθέσετε τα παρακάτω στοιχεία:

1. αντίγραφο των σελίδων από τις οποίες προκύπτει από ποια Μελέτη προέρχονται τα στοιχεία που καταθέσατε με το (15 χι) σχετικό, καθώς και οι σελίδες όπου φαίνεται η θεώρηση της αντίστοιχης μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία.
2. απόσπασμα χάρτη κατάλληλης κλίμακας με σημειωμένη την θέση του έργου, την λεκάνη απορροής και το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, πηγές υδάτων, υδρογεωτρήσεις, ύδατα προς πόση.

3. τις μετρήσεις για τις δύο (2) κατόντη γεωτρήσεις. Όσον αφορά την ανάντη γεώτρηση να προσκομίσετε στοιχεία στάθμης και πιθανά στοιχεία και δικαιολογητικά ως προς την ανόρυξη νέας γεώτρησης.
4. Σε σχέση με τον δανειοθάλαμο:
 - A. ανάθεση στον εργολάβο ή στην ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. από το ΤΕΘΑ του έργου των χωματουργικών εργασιών για τον παραπάνω σκοπό
 - B. τη σύμβαση συνεργασίας του εργολάβου με την ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.
5. Να κατατάξετε τα ΑΣΑ ΧΙΟΣ ΦΑΡΜ με τον χαρακτηρισμό ζωικά απόβλητα, όπως αυτά καταγράφονται στην λίστα εισερχομένων ΑΣΑ που αποστέιλτε με το (15 iii) σχετικό, σε κωδικό ΕΚΑ.
6. Να προσκομιστεί απόσπασμα του θεωρημένου με την (11) σχετική Τοπογραφικού Διαγράμματος του έργου με υπόμνημα για τα τμήματα/δεξαμενές και τον σχετικό εξοπλισμό της ΕΕΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το παρόν επέχει θέση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου της παρ. 11α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΙΑΝΟΧ Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου ΑΕ, Δημοκρατίας 2, ΤΚ 821 31 Χίος,
dianoxae@gmail.com

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Γραμματέως Α.Δ.Αιγαίου, grammateas@apdaigaiou.gov.gr
2. Χ.Α.
3. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β.Α. Α.Δ.Αι.
4. Μαρία Κουλούρη (ηλ/κό αντ/φο)
5. Κουζινόγλου Αλέξανδρος (ηλ/κό αντ/φο)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ**



Φωτογραφία 1



Φωτογραφία 2



Φωτογραφία 3



Φωτογραφία 4



Φωτογραφία 5



Φωτογραφία 6



Φωτογραφία 7



Φωτογραφία 8



Φωτογραφία 9



Φωτογραφία 10



Φωτογραφία 11



Φωτογραφία 12