



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Μυτιλήνη, 05/08/2024

Α.Φ. 26

Ταχ. Δ/νση: Καβέτσου 1  
Ταχ.Κώδικας: 811 32, Μυτιλήνη  
Τηλ: +30 22510 47688-44-22  
E-mail: [pvadpexo@apdaigaiou.gov.gr](mailto:pvadpexo@apdaigaiou.gov.gr)  
Πληροφορίες: Δρ. Κουλούρη Μαρία  
MSc Κουζινόγλου Αλέξανδρος

**Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ – Π Λ Α Ν Ο Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Ω Ν  
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ω Ν**

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας με βάση την τακτική επιθεώρηση της 13.10.2022, δυνάμει του άρθρ. 20 του Ν. 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το έργο «Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χίου Περ. Βορ. Αιγαίου», με φορέα του έργου τον ΦοΔΣΑ Χίου-Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.), στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ» που υπάγεται διοικητικά στην Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

**ΣΧΕΤ.:**

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/16.010.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. ΟΝ. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13.02.2012) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση οδηγία 2008/99/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Ο Ν. 4348/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ..., και άλλες επείγουσες διατάξεις».
7. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ οικ. 237/24-07-2017 «Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)».
8. Η ΥΑ Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β') «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (Μ.Ε.Σ.) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Το Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/40070/2474/20-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10. Η ΚΥΑ Αριθμ. 36060/1155/Ε.103/ΦΕΚ 1450/Β'/14.06.2013 «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».
11. Η με Α.Π. 78126/27.12.2018/ΑΔΑ:6ΔΘΠΟΡ1Ι-ΣΚΠ Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την ανανέωση-τροποποίηση και αναδιατύπωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υφιστάμενος χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) 2ης ΔΕ Νομ. Χίου» με εγκατάσταση και λειτουργία «Νέας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)» σε όμορο γήπεδο, και μετατροπή του σε «Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χίου Περ. Βορ. Αιγαίου», με φορέα του έργου τον ΦοΔΣΑ Χίου-Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.), στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ» που υπάγεται διοικητικά στην Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», Υπαγωγή στην οδηγία IPPC.
12. Η με Α.Π. 33032/18.06.2019/ΑΔΑ:9Ε6ΕΟΡ1Ι-6ΜΙ Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος, Υπαγωγή στην οδηγία IPPC.
13. Η από 13/10/2022 έκθεση αυτοψίας από τους υπαλλήλους της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Μαρία Κουλούρη και Αλέξανδρο Κουζινόγλου, για το έργο του θέματος.
14. Το με Α.Π. οικ.1046/16.01.2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για την κατάθεση πρόσθετων στοιχείων-εγγράφων, σε σχέση με την τακτική επιθεώρηση της 13.10.2022. (ηλεκτρονική αποστολή 17.03.2023)
15. Το με Α.Π. 232/23.03.2023 έγγραφο της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων-εγγράφων με συνημμένα:
  - i. Το από 20.03.2023 Αποδεικτικό Υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2020.
  - ii. Το από 20.03.2023 Αποδεικτικό Υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2021.
  - iii. Αρχείο με τις εισερχόμενες ποσότητες απορριμμάτων για τα έτη 2021 και 2022.
  - iv. Αρχείο με τις αναλύσεις στραγγισμάτων της ΕΕΣ στο εργαστήριο ΧΥΤΑ για τα έτη 2019, 2020, 2021.
  - v. Στοιχεία Μετεωρολογικά για τα έτη 2021 και 2022.
  - vi. Η αθεώρητη από την Υπηρεσία μας ΜΠΕ για την Ανανέωση της ΑΕΠΟ του έργου, Δεκέμβριος 2018, Εμμανουηλίδη Βαρβάρα-Περιβαλλοντολόγος.
  - vii. Η αθεώρητη από την Υπηρεσία μας ΜΠΕ τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, Απρίλιος 2019, GEON-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ
  - viii. Το υπ' αριθμ. 470/2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ).
  - ix. Την υπ' αριθμ. «24»/2022/08.2022 Σύμβαση μεταξύ του ΤΕΘΑ και του Δήμου Χίου για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση έκτασης εμβαδού 37.124 τ.μ. στην περιοχή «ΠΟΔΟΡΑΣ» Βέσσας του Δήμου Χίου.
  - x. Απόσπασμα από την Μελέτη «Έλεγχος ευστάθειας περιμετρικής οδού ΧΥΤΑ» σελ. 1-5.
  - xi. Απόσπασμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

- xii. Απόσπασμα Κανονισμού Λειτουργίας ΧΥΤΑ Χίου.
  - xiii. Την Τελική Έκθεση «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Καταγραφής και Αξιολόγησης Ενεργειών και Διαδικασιών ΧΥΤΑ-Ε1: Πρακτικές οδηγίες βελτίωσης χειρισμών ταφής απορριμμάτων για περιορισμό των παραγόμενων ποσοτήτων στραγγισμάτων κεντρικού ΧΥΤΑ Χίου στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ», Μάρτιος 2021, Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Περιβάλλοντος, ΕΛΚΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθ. Αθ. Στασινάκης.
  - xiv. Την Τελική Έκθεση «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Καταγραφής και Αξιολόγησης Ενεργειών και Διαδικασιών ΧΥΤΑ-Ε2: Αξιολόγηση λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων κεντρικού ΧΥΤΑ Χίου στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ», Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Περιβάλλοντος, ΕΛΚΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθ. Αθ. Στασινάκης.
  - xv. Την Τελική Έκθεση «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Καταγραφής και Αξιολόγησης Ενεργειών και Διαδικασιών ΧΥΤΑ-Ε3: Προτάσεις αναβάθμισης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων κεντρικού ΧΥΤΑ Χίου στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ», Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Περιβάλλοντος, ΕΛΚΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αν. Καθ. Αθ. Στασινάκης.
  - xvi. Σχέδιο Α2 «Τομές ΧΥΤΑ(Δεκέμβριος 2021)», έργο: Ετήσια ογκομέτρηση Απορριμμάτων ΧΥΤΑ Βέσσας-Χίου, Μ. Σπεθογιάννη-Πολιτικός Μηχανικός, κλίμακα 1:500, Δεκέμβριος 2022.
  - xvii. Την με Α.Π. 78126/27.12.2018/ΑΔΑ:6ΔΘΠΟΡ1Ι-ΣΚΠ Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την ανανέωση-τροποποίηση και αναδιατύπωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
16. Το με Α.Π. 29037/30.10.2023 διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον φορέα τους έργου με συνημμένη την από 27.10.2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου- Κλήση σε απολογία.
17. Το με Α.Π. 711/17.11.2023 Απολογητικό Υπόμνημα της ΔΙΑΝΟΧ με συνημμένα:
- i. Την υπ' αριθμ. 87/2022 με Α.Π. 306/19.05.2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την εταιρεία «Ι. Κρητικός-Γ. Μουστρίδης-Η. Μουστρίδης Ο.Ε.» «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ».
  - ii. Μελέτη Εφαρμογής, Τόμος 2, Τεύχος 11: Μελέτη Οργάνωσης-Λειτουργίας και εκμετάλλευσης του χώρου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, «ΚΑΛΑΜΙ ΑΕΞΤΟΕ-ΕΤΒΟ Α.Ε.-ΚΟΡΟΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», Μάρτιος 2009, κεφάλαιο 5. Αντιμετώπιση έκτακτων Περιστατικών».
  - iii. Μελέτη Εφαρμογής, Τόμος 2, Τεύχος 1: Τεχνική Έκθεση-Γενικός Σχεδιασμός Έργου Π.Π.Ε-Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.-Τεχνική Έκθεση, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, «ΚΑΛΑΜΙ ΑΕΞΤΟΕ-ΕΤΒΟ Α.Ε.-ΚΟΡΟΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», Μάρτιος 2009, κεφάλαιο 2.5. «Γεωλογία -Υδρογεωλογία».
  - iv. Σχέδιο Τ1-05, Γενική Διάταξη έργων διαχείρισης Στραγγισμάτων συνόλου ΧΥΤΑ, κλίμακα 1:500, Κυριάκος Σταμέλος-Χημικός Μηχανικός.
  - v. Σχέδιο Τ1-02, Τοπογραφικό Διάγραμμα υφιστάμενου χώρου-Αποτύπωση αναδόχου, κλίμακα 1:500, ΔΙΚΤΥΟ-Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Μελετών.
  - vi. Σχέδιο Τ4.2-03, Κάτοψη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων-Όδευση Δικτύων, κλίμακα 1:100, Κυριάκος Σταμέλος-Χημικός Μηχανικός.
18. Το με α.π. 17282/20.06.2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Φορέα της δραστηριότητας με το οποίο ζητείται η κατάθεση επιπλέον στοιχείων.
19. Το με Α.Π. 200/26.06.2024 έγγραφο της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων-εγγράφων με συνημμένα:
- i. Αρχείο με αναλύσεις νερού γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 από εξωτερικό εργαστήριο για το έτος 2022.
  - ii. Αρχείο με αναλύσεις στραγγισμάτων της ΕΕΣ από εξωτερικό εργαστήριο για το έτος 2022.

## **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Στις 13/10/2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους υπαλλήλους της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β.

Αιγαίου Α.Δ.Αι., Κουλούρη Μαρία και Αλέξανδρο Κουζινόγλου για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη δραστηριότητα «Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χίου Περ. Βορ. Αιγαίου», με φορέα του έργου τον ΦοΔΣΑ Χίου-Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.), στη θέση «ΠΟΔΑΡΟΣ» που υπάγεται διοικητικά στην Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Κατά την αυτοψία το έργο ήταν σε λειτουργία και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη:

- επιτόπου στον χώρο του έργου, όπου ήταν παρόντες από την ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. η κ. Ντούλου Μαρκέλλα-Γεωλόγος, ο κ. Μανωλάκης Νίκος-Ηλ/γος/Μηχ/γος, η κ. Μερτζανίδου Κατερίνα -Χημικός, ο κ. Μουστρίδης Γεώργιος-Εργολάβος με σύμβαση για τις χρωματογραφικές εργασίες και την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων.
- Στα γραφεία της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε., όπου ήταν παρόντες ο κ. Βουρλής Κωνσταντίνος-Γενικός Δ/ντής και ο κ. Βοριάς Ηλίας.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 και ήταν μερικός. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε η 13/10/2022 σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερθέντες υπαλλήλους και τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, Βουρλή Κωνσταντίνο-Γενικός Δ/ντής της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη το με Α.Π. 711/17.11.2023 Απολογητικό Υπόμνημα της ΔΙΑΝΟΧ, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

## **B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ**

Δεν διαπιστώθηκαν ασήμαντες μη συμμορφώσεις.

## **Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

### **Παράβαση 1η.**

Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να επιδειχθούν τα τεύχη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εγκρίθηκαν με τις (11, 12) σχετικές ΑΕΠΟ προς εφαρμογή του Π.Ο. η)1. και ζητήθηκε από τον φορέα να κατατεθούν φωτοαντίγραφα των πρώτων σελίδων όπου βρίσκεται η θεώρηση τους (σφραγίδα και υπογραφή). Τα αντίγραφα των σελίδων των ΜΠΕ που κατατέθηκαν με το (15vi) σχετικό, δεν αντιστοιχούν στην θεωρημένη από την Υπηρεσία μας ΜΠΕ και στα αντίγραφα των σελίδων των ΜΠΕ που κατατέθηκαν με το (15vii) σχετικό, δεν φαίνεται η σφράγιση και θεώρηση.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχετ.):*

«Στον ΧΥΤΑ θα διατηρείται εφεξής φυσικό αρχείο, που θα περιλαμβάνει τα τεύχη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Αποτελεί λήψη μέτρου κατόπιν του ελέγχου που υλοποιήθηκε. Μη τήρηση του όρου Π.Ο. η)1.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία παράβασης:* Διοικητική

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Διοικητική*, διότι προκύπτει ότι δεν τηρείται ο Π.Ο. η)1. της (11) σχετικής ΑΕΠΟ.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μη ουσιώδης Χαμηλή μη συμμόρφωση/παράβαση-χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

### **Παράβαση 2η.**

Κατά την αυτοψία παρατηρήθηκαν άτομα πεύκων και λοιπής βλάστησης εντός της αντιπυρικής ζώνης, παράλληλα με την περιφραξη, κατά παράβαση των Π.Ο. Δ1.2.25.viii., Δ2.2.δ).13. της (11) σχετικής ΑΕΠΟ του έργου. (Φωτογραφία 1)

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχετ.):*

«Προς συμμόρφωση με την ΑΕΠΟ του έργου, έχουν προγραμματιστεί κοπές δένδρων και καθαρισμός της βλάστησης εντός των ορίων της Αντιπυρικής Ζώνης».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Αποτελεί λήψη μέτρου κατόπιν του ελέγχου που υλοποιήθηκε. Μη τήρηση των Π.Ο. Δ1.2.25.viii., Δ2.2.δ).13.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία παράβασης:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, στην περίπτωση πυρκαγιάς.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μεσαίος κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

### **Παράβαση 3η.**

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκε έκταση από την οποία γινόταν προμήθεια πλεονασμάτων εκσκαφών, η οποία βρισκόταν σε γειτνίαση με το Β' κύτταρο του ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με τους παρόντες εκπροσώπους του υπεύθυνου φορέα του έργου του θέματος κατά την ώρα της αυτοψίας (13 σχετ.), η έκταση αυτή προοριζόταν για έργα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα πλεονάσματα εκσκαφών θα χρησιμοποιούνταν για την επικάλυψη των απορριμμάτων. (Φωτογραφία 2, Φωτογραφία 3)

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν(14 σχ.),οποιαδήποτε έγγραφα που αφορούν στην αδειοδότηση/έγκριση/άδεια της παραπάνω έκτασης για την παραλαβή των πλεονασμάτων εκσκαφών και την χρήση τους ως υλικό επικάλυψης, όπως ΑΕΠΟ, απαλλαγή από υποχρέωση ΑΕΠΟ, σύμβαση κ. Γ. Μουστρίδη για χωματουργικές εργασίες, έγγραφα για άδεια λήψης αδρανών υλικών, έγγραφα ΓΕΕΘΑ κλπ.

Ο φορέας απέστειλε τα (15viii) και (15ix) σχετικά, από τα οποία προκύπτει η παραχώρηση του χώρου από τον Δήμο στο ΤΕΘΑ αποκλειστικά για κάλυψη αναγκών στρατιωτικών

χρήσεων και σκοπών, αλλά δεν προκύπτει εγγράφως η διάθεση των πλεονασμάτων εκσκαφών από την εν λόγω έκταση του ΤΕΘΑ στον χώρο του ΧΥΤΑ, ούτε η αποδοχή τους ως υλικό επικάλυψης από την ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.

Με το (17 σχ.) κατατέθηκε η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της ΔΙΑΝΟΧ με την εταιρεία «Ι. Κρητικός-Γ. Μουστρίδης-Η. Μουστρίδης Α.Ε.» με τίτλο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ».

Σύμφωνα με την (11) σχετική ΑΕΠΟ και τον Π.Ο. Δ2.2.δ).4 «Εναλλακτικά, σαν υλικό επικάλυψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδρανή υλικά κατάλληλων προδιαγραφών από αποδοχή ΑΕΚΚ και αποθήκευσης εντός της εγκατάστασης, καθώς και το κομπόστ που θα παράγεται από την Μ.Ε.Α. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες ποσότητες από νόμιμα λειτουργούντες χώρους ή εγκαταστάσεις».

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Αναμένουμε το σχετικό έγγραφο από το ΤΕΘΑ».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Ο Π.Ο. Δ2.2.δ).4. δίνει την δυνατότητα στον φορέα του έργου του θέματος, σαν υλικό επικάλυψης να χρησιμοποιηθούν αδρανή υλικά κατάλληλων προδιαγραφών από αποδοχή ΑΕΚΚ και αποθήκευσή τους εντός της εγκατάστασης ή από νόμιμα λειτουργούντες χώρους ή εγκαταστάσεις. Δεν προσκομίστηκε με το (15 σχετ.), έγγραφο για τη διάθεση των πλεονασμάτων εκσκαφών από την εν λόγω έκταση του ΤΕΘΑ, στον χώρο του ΧΥΤΑ, ούτε έγγραφο για την αποδοχή τους ως υλικό επικάλυψης από την ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. Πλημμελής τήρηση του Π.Ο. Δ2.2.δ).4.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία παράβασης:* Διοικητική.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Διοικητική*, διότι δεν προσκομίστηκε έγγραφο για τη διάθεση πλεονασμάτων εκσκαφών από την εν λόγω έκταση του ΤΕΘΑ στον χώρο του ΧΥΤΑ, και αντίστοιχα η αποδοχή τους ως υλικό επικάλυψης από την ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μη ουσιώδης Χαμηλή μη συμμόρφωση/παράβαση –Χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

#### **Παράβαση 4η.**

Για την τήρηση των Π.Ο. Α4., Δ2.1.β).1., πρέπει στην μονάδα ΧΥΤΑ να γίνονται αποδεκτά απόβλητα με συγκεκριμένους κωδικούς ΕΚΑ. Σύμφωνα με την λίστα εισερχόμενων ΑΣΑ που κατατέθηκε από τον φορέα με το (15iii) σχετικό:

α. υπάρχει καταγραφή «ΑΣΑ ΧΙΟΣ ΦΑΡΜ» και

β. στον υπολογισμό των συνολικών ποσοτήτων υπάρχει η καταγραφή «ΖΩΪΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ».

Ο κωδικός ΕΚΑ των συγκεκριμένων αποβλήτων δεν περιλαμβάνεται ούτε στην ΑΕΠΟ ούτε στην εγκεκριμένη ΜΠΕ.

Επίσης δεν προκύπτει ότι γινόταν οι δοκιμές για την τήρηση του Π.Ο. Δ3.Ι).4. επαλήθευση επιπέδου 3 και έλεγχος συμμόρφωσης με ετήσια δοκιμή επιπέδου 2 (ΚΥΑ 29407/3508/2002 - ΦΕΚ 1572/Β'/02.10.2002).

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Το (15iii) σχετικό που αποστείλαμε, κατά την αρχική κατάθεση στοιχείων αποτελεί έγγραφο καθαρά αποκλειστικά εσωτερικής χρήσης. Δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο και δεν χρησιμοποιεί κωδικοποίηση ΕΚΑ».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Με το (14) σχετικό έγγραφό μας, ζητήθηκε η κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων - δικαιολογητικών τα οποία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα την ημέρα της αυτοψίας. Μεταξύ αυτών ζητήθηκε «Α.4. Καταγραφή εισερχόμενων ΑΣΑ σύμφωνα με τους Π.Ο.: Δ2.2.α).16C. (ζυγιστήριο-ποσότητες), Δ3.Ι).4. (επαλήθευση επιπέδου 3 - ΦΕΚ 1572/Β'/02.10.2002 και ετήσια δοκιμή επιπέδου 2)». Με το (15) σχετικό έγγραφο ο φορέας απέστειλε σχετικό πίνακα εισερχόμενων ΑΣΑ, όπου καταγράφονται ΑΣΑ «ΧΙΟΣ ΦΑΡΜ» και στα συνολικά εισερχόμενα υπάρχει καταγραφή «ΖΩΪΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ». Ο κωδικός ΕΚΑ των συγκεκριμένων αποβλήτων δεν περιλαμβάνεται ούτε στην ΑΕΠΟ ούτε στην εγκεκριμένη ΜΠΕ. Μη τήρηση των ΠΟ Α4., Δ2.1.β).1., Δ3.Ι.4.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία παράβασης:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω αποδοχής μη επιτρεπόμενων ΑΣΑ βάσει των ΠΟ Α4., Δ2.1.β).1, σύμφωνα με την κατάταξη τους σε ΕΚΑ και λόγω μη τήρησης του Π.Ο. Δ3.Ι).4. (επαλήθευση επιπέδου 3 και έλεγχος συμμόρφωσης με ετήσια δοκιμή επιπέδου 2 - ΚΥΑ 29407/3508/2002 - ΦΕΚ 1572/Β'/02.10.2002), με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Υψηλός κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Μέτρια παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: μέτρια.

### **Παράβαση 5η.**

Στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου δεν υπήρχαν κινητά παραπετάσματα στον χώρο απόθεσης για την συγκράτηση μικροαντικειμένων για την τήρηση του Π.Ο. Δ2.2.δ).6.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Δεν χρησιμοποιούνται κινητά παραπετάσματα, λόγω δυσκολιών στη χρήση τους. Στην περιοχή του ΧΥΤΑ πνέουν συχνά ισχυροί άνεμοι που καθιστούν τη χρήση μη σταθερών παραπετασμάτων επικίνδυνη».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Μη τήρηση του Π.Ο. Δ2.2.δ).6.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω μη τήρησης του όρου για την συγκράτηση μικροαντικειμένων στα αποτιθέμενα

απορρίμματα, με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης. Μη εφαρμογή του όρου Π.Ο. Δ2.2.δ).6.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μεσαίος κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας

και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

**Παράβαση 6η.**

Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να επιδειχθεί η Γεωτεχνική Μελέτη Ευστάθειας του ΧΥΤΑ σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ1.2.1., Δ2.2.α).2., Δ3.III).4. και Δ3.I).9.24., οπότε ζητήθηκε από τον φορέα να κατατεθεί φωτοαντίγραφο αυτής. Κατατέθηκαν αντίγραφα σελίδων με το (15x)σχετικό, που δεν φαίνεται να αφορούν στον έλεγχο της ευστάθειας του ΧΥΤΑ, αλλά στον έλεγχο ευστάθειας των πρανών και του υποβάθρου της περιμετρικής οδού του ΧΥΤΑ, ενώ ο φορέας αρχικά με το (15) σχετικό έγγραφο ο φορέας υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα στη Χίο προκειμένου να γίνει η συγκεκριμένη μελέτη.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Προγραμματίζεται πραγματοποίηση Γεωτεχνικής Μελέτης Ευστάθειας, με τη συμβολή εξειδικευμένου συνεργείου».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Αποτελεί λήψη μέτρου κατόπιν του Ελέγχου που υλοποιήθηκε. Μη τήρηση των όρων Π.Ο. Δ1.2.1, Δ2.2.α).2., Δ3.III).4. και Δ3.I).9.24.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, διότι προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι Π.Ο. Δ1.2.1., Δ2.2.α).2., Δ3.III).4. και Δ3.I).9.24. της (11) σχετικής ΑΕΠΟ, με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μεσαίος κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας

και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

**Παράβαση 7η.**

Κατά την αυτοψία δεν επιδείχθηκαν μετρήσεις σκόνης για την τήρηση των Π.Ο. Β1.2, Δ2.1.α).6. και Δ3.III).1.

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν μετρήσεις σκόνης με το (14) σχετικό έγγραφο,



σύμφωνα με τους Π.Ο. Β1.2, Δ2.1.α).6. και Δ3.III).1. Δεν κατατέθηκαν στοιχεία.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Δεν πραγματοποιούνται μετρήσεις σκόνης λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης του ΧΥΤΑ από τις γύρω κατοικημένες περιοχές».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Μη τήρηση των όρων Π.Ο. Β1.2., Δ2.1.α).6. και Δ3.III).1.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω μη τήρησης των σχετικών όρων των Π.Ο. Β1.2., Δ2.1.α).6. και Δ3.III).1., με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μεσαίος κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

### **Παράβαση 8η.**

Στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου, κατά την αυτοψία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων διαπιστώθηκε, εξετάζοντας τους Π.Ο. Δ2.1.α).7., Δ2.3.1., Δ2.3.10., Δ2.3.13. (Φωτογραφία 4, Φωτογραφία 5, Φωτογραφία 6, Φωτογραφία 7, Φωτογραφία 8), ότι:

- α. υπήρχε ποσότητα στραγγισμάτων στις δεξαμενές
- β. δεν λειτουργούσε η εγκατάσταση (αερισμός, χλωρίωση κλπ.) και
- γ. δεν γινόταν ανακυκλοφορία επεξεργασμένων στραγγισμάτων.

Κατά δήλωση των παρόντων εκπροσώπων του υπευθύνου φορέα του έργου κατά την αυτοψία (13 σχετ.), το σύστημα δεν λειτουργούσε λόγω περιορισμένων βροχοπτώσεων και μικρής ποσότητας στραγγισμάτων.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Εξαιτίας των χαμηλών βροχοπτώσεων κατά το έτος 2022 και της μικρής ποσότητας στραγγισμάτων κατά την ημερομηνία ελέγχου, δεν πραγματοποιούνταν ανακυκλοφορία των στραγγισμάτων».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Το σύστημα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων κατά την ημέρα της αυτοψίας δεν λειτουργούσε (αερισμός, χλωρίωση κλπ.) και δεν γινόταν ανακυκλοφορία επεξεργασμένων στραγγισμάτων, κατά παράβαση των Π.Ο. Δ2.3.1., Δ2.3.10., Δ2.3.13. Ωστόσο από τον φορέα του έργου κατατέθηκαν μετρήσεις ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων στραγγισμάτων για τα έτη 2019, 2020 και 2021 (15 σχ.) καθώς και μετρήσεις μιας δειγματοληψίας για το έτος 2022 με ημερομηνία 04.10.2022 (19 σχ.).

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω πλημμελούς τήρησης των όρων Π.Ο. Δ2.3.1., Δ2.3.10., Δ2.3.13. για την συλλογή και επεξεργασία των στραγγισμάτων, με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης, δεδομένου ότι τα στραγγίδια είχαν συλλεγεί και παρέμεναν αποθηκευμένα αλλά ανεπεξέργαστα.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Υψηλός κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Μέτρια παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας

και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: μέτρια.

### **Παράβαση 9η.**

Στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου, κατά την αυτοψία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων παρουσιάστηκαν ελλείψεις μετρήσεις των ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων στραγγισμάτων, κατά παράβαση των Π.Ο. Δ3.Ι).9.3.-4., Π.Ο. Δ2.3.14., Δ3.ΙΙΙ).2, Β2.4. Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν (14 σχ.), μετρήσεις στα εισερχόμενα και εξερχόμενα στραγγίδια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγιδίων (ΕΕΣ): Παροχή λυμάτων, χαρακτηριστικά εισερχομένων (Ph, COD, BOD, ...), σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ3.Ι).9.3.-4., ποσότητα ανακυκλοφορίας Π.Ο. Δ2.3.14., Δ3.ΙΙΙ).2., Β2.4.

Ο φορέας με το (15) σχετικό, κατέθεσε αρχείο με ελλείψεις αναλύσεις στραγγισμάτων της ΕΕΣ στο εργαστήριο του ΧΥΤΑ για τα έτη 2019, 2020 και 2021, ενώ με το (19) σχετικό έγγραφο του, κατέθεσε αναλύσεις από εξωτερικό εργαστήριο για το έτος 2022 και για ημερομηνία δειγματοληψίας 04.10.2022. Από το σύνολο των δεδομένων προκύπτει ότι δεν μετριοούνταν όλες οι παράμετροι που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ, δεν ακολουθούνταν η προβλεπόμενη συχνότητα ελέγχων, ενώ παρατηρείται υπέρβαση οριακών τιμών ορισμένων παραμέτρων.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17, 19 σχ.):*

«Επισυνάπτονται μετρήσεις ποιότητας ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων στραγγισμάτων για το έτος 2022».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Πλημμελής τήρηση των όρων Π.Ο. Δ3.Ι).9.3.-4., Π.Ο. Δ2.3.14., Δ3.ΙΙΙ).2., Β.2.4 και υπέρβαση οριακών τιμών ορισμένων παραμέτρων.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω πλημμελούς τήρησης των όρων για τις απαιτούμενες μετρήσεις στα στραγγίσματα, με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης. Πλημμελής τήρηση των όρων Π.Ο. Δ3.Ι).9.3.-4., ποσότητα ανακυκλοφορίας Π.Ο. Δ2.3.14., Δ3.ΙΙΙ).2., Β.2.4.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μεσαίος κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,

2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

### **Παράβαση 10η.**

Κατά την αυτοψία στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου, εξετάζοντας τους Π.Ο. Δ2.2.γ).1. έως και Δ2.2.γ).7., Δ2.4.1., Δ2.4.4., Δ2.4.8.. (Φωτογραφία 9), διαπιστώθηκε ότι:

- α. δεν γινόταν συλλογή του βιοαερίου
- β. δεν λειτουργούσε πυρσός βιοαερίου
- γ. δεν είχε περιφραχθεί ο χώρος του πυρσού και

Επίσης σύμφωνα με τους παρόντες εκπροσώπους του υπεύθυνου φορέα του έργου του θέματος κατά την ώρα της αυτοψίας (13 σχετ.), δεν είχε εγκατασταθεί το οριζόντιο και κατακόρυφο δίκτυο συλλογής βιοαερίου.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Δεν είχε τοποθετηθεί οριζόντιο και κάθετο σύστημα συλλογής βιοαερίου, λόγω τεχνικών δυσκολιών στο κύτταρο του ΧΥΤΑ, στις αντίστοιχες φάσεις πλήρωσης. Προγραμματίζεται με την πλήρωση του κυττάρου να τοποθετηθεί κάθετο δίκτυο βιοαερίου».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Μη τήρηση των Π.Ο. Δ2.2.γ).1. έως και Δ2.2.γ).7., Δ2.4.1., Δ2.4.4., Δ2.4.7., Δ2.4.8.,

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω μη τήρησης των όρων για την διαχείριση του βιοαερίου, με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης. Μη τήρηση των Π.Ο. Δ2.2.γ).1. έως και Δ2.2.γ).7., Δ2.4.1., Δ2.4.4., Δ2.4.7., Δ2.4.8.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Υψηλός κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης–Μέτρια παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: μέτρια.

### **Παράβαση 11η.**

Κατά την αυτοψία στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου δεν επιδείχθηκαν μετρήσεις βιοαερίου, για την τήρηση των Π.Ο. Δ2.2.γ).9., ποιοτικά χαρακτηριστικά εισερχόμενου (οξυγόνο, μεθάνιο, θερμοκρασία) και μετρήσεις στα απαέρια (Π.Ο. Δ2.4.8., Δ3.Ι).9.6., Δ3.Ι).9.27., Δ3.ΙΙΙ).1.).

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν Μετρήσεις Βιοαερίου (14 σχ.): μέγιστες συγκεντρώσεις βιοαερίου (Δ2.2.γ).9.), ποιοτικά χαρακτηριστικά εισερχόμενου (οξυγόνο, μεθάνιο, θερμοκρασία) και μετρήσεις στα απαέρια (Π.Ο. Δ2.4.8., Δ3.Ι).9.6., Δ3.Ι).9.27., Δ3.ΙΙΙ).1.).

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχετ.):*

Δεν κατατέθηκαν απόψεις.

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

-

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω μη τήρησης των όρων για την μέτρηση του βιοαερίου αλλά και μη τήρησης του Προγράμματος Ελέγχου Διαρροών Βιοαερίου, με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης. Μη τήρηση των ποιοτικά χαρακτηριστικά εισερχόμενου (οξυγόνο, μεθάνιο, θερμοκρασία) και μετρήσεις στα απαέρια (Π.Ο. Δ2.4.8., Δ3.Ι).9.6., Δ3.Ι).9.27., Δ3.ΙΙΙ).1.).

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Υψηλός κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης–Μέτρια παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: μέτρια.

### **Παράβαση 12η.**

Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να επιδειχθεί το Πρόγραμμα Ελέγχου Διαρροών Βιοαερίου σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ2.4.7., Δ.2.2.γ.9, Δ.3.Ι.9.8, Δ3.Ι).9.9., οπότε ζητήθηκε (14 σχ.), από τον φορέα να κατατεθεί φωτοαντίγραφο αυτού. Κατά την αυτοψία δεν κατατέθηκαν στοιχεία. Ο φορέας υποστήριξε με το (15 σχετ.) ότι σύντομα θα συνδεόταν ο πурсός, οπότε και θα είχε στοιχεία γι' αυτό.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχετ.):*

Δεν κατατέθηκαν απόψεις.

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

-

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, διότι προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι Π.Ο. Δ2.4.7., Δ.2.2.γ.9, Δ.3.Ι.9.8, Δ3.Ι).9.9. της (11) σχετικής ΑΕΠΟ, με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Υψηλός κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης–Μέτρια παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: μέτρια.

### **Παράβαση 13η.**

Κατά την αυτοψία δεν επιδείχθηκαν μετρήσεις για αέριους ρύπους (μηχανήματα, καυστήρες κλπ) για την τήρηση των Π.Ο. Β1.1. έως Β1.3., Δ3.Ι).9.27.& Δ3.ΙΙΙ).1.

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν (14 σχ.), μετρήσεις για αέριους ρύπους (μηχανήματα, καυστήρες κλπ) (Π.Ο. Β1.1. έως Β1.3., Δ3.Ι).9.27.& Δ3.ΙΙΙ).1.).

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία από τον φορέα.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Προγραμματίζεται προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο αέριων ρύπων μηχανημάτων».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Αποτελεί λήψη μέτρου κατόπιν του ελέγχου που υλοποιήθηκε. Μη τήρηση των Π.Ο. Β1.1. έως Β1.3., Δ3.Ι).9.27.& Δ3.ΙΙΙ).1.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω μη μέτρησης των αέριων ρύπων, με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μεσαίος κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

### **Παράβαση 14η.**

Για την τήρηση των Π.Ο. Δ3.Ι).9.10.-18. και Δ3.ΙΙΙ).3.b. πρέπει να γίνονται μετρήσεις ποιότητας και στάθμης στα υπόγεια ύδατα σε μία (1) ανάντη γεώτρηση και δύο (2) κατάντη γεωτρήσεις. Οι μετρήσεις δεν επιδείχθηκαν από τον φορέα κατά την διάρκεια της αυτοψίας. (Φωτογραφία 10, Φωτογραφία 11, Φωτογραφία 12)

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν (14 σχ.), μετρήσεις ποιότητας και στάθμης στα υπόγεια ύδατα σε μία (1) ανάντη γεώτρηση και δύο (2) κατάντη γεωτρήσεις (Π.Ο. Δ3.Ι).9.10.-18. και Δ3.ΙΙΙ).3.b.).

Κατά την αυτοψία ο φορέας δήλωσε ότι η ανάντη γεώτρηση «δεν είχε νερό» (13 σχετ.) και ότι βρισκόταν σε αναμονή αποτελεσμάτων για τις μετρήσεις ποιότητας στις γεωτρήσεις για το έτος 2022 (15 σχετ.).

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17, 19 σχ.):*

«Επισυνάπτονται μετρήσεις ποιότητας υπόγειων υδάτων για τις δύο (2) κατάντη γεωτρήσεις για το έτος 2022».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Δεν μετράται το σύνολο των παραμέτρων των ΠΟ Δ3.Ι).9.16. & Δ3.ΙΙΙ).3.b.

«Δεν έχει νερό» η απαιτούμενη ανάντη γεώτρηση των ΠΟ Δ3.Ι).9.11., Δ3.Ι).9.15.

Δεν γίνεται ο έλεγχος της στάθμης των υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τον ΠΟ Δ3.Ι).9.18. Πλημμελής τήρηση των ΠΟ Δ3.Ι).9.10.-18. και Δ3.ΙΙΙ).3.β.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω πλημμελούς τήρησης των Π.Ο. Δ3.Ι).9.10.-18. και Δ3.ΙΙΙ).3.β., με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μεσαίος Κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Χαμηλή σοβαρότητα

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

### **Παράβαση 15η.**

Για την τήρηση των Π.Ο. Δ3.Ι).9.19.-21., Δ3.ΙΙΙ).3.α. στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου πρέπει να γίνονται μετρήσεις επιφανειακών υδάτων. Οι μετρήσεις δεν επιδείχθηκαν από τον φορέα κατά την διάρκεια της αυτοψίας.

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν (14 σχ.), μετρήσεις ποιότητας σε επιφανειακά ύδατα σε ένα (1) ανάντη σημείο και δύο (2) κατόντη σημεία (Π.Ο. Δ3.Ι).9.19.-21., Δ3.ΙΙΙ).3.α.).

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία και ο φορέας δήλωσε (15 σχ.) ότι δεν διέθετε μετρήσεις ποιότητας για επιφανειακά ύδατα καθώς τα τελευταία δεν υφίστανται.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Κατά την ημερομηνία του ελέγχου, δεν υπήρχαν επιφανειακά ύδατα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ, λόγω χαμηλών βροχοπτώσεων».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Μη τήρηση των Π.Ο. Δ3.Ι).9.19.-21., Δ3.ΙΙΙ).3.α.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω μη τήρησης των Π.Ο. Δ3.Ι).9.19.-21., Δ3.ΙΙΙ).3.α., με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μεσαίος κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

### **Παράβαση 16η.**

Κατά την αυτοψία από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν (14 σχ.), καταγεγραμμένα μετεωρολογικά στοιχεία για την τήρηση του Π.Ο. Δ3.Ι).9.25.

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν με το (15 σχ.) ήταν ελλιπή και δεν καταγράφονταν όλες οι παράμετροι που ζητούνται από την ΑΕΠΟ.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Προγραμματίζεται προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την καταγραφή των συμπληρωματικών μετεωρολογικών δεδομένων (μέτρηση εξάτμισης υγρών), ενώ θα καταγράφονται οι λοιπές μετεωρολογικές μετρήσεις σύμφωνα με τους όρους της ΑΕΠΟ».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Αποτελεί λήψη μέτρου κατόπιν του ελέγχου που υλοποιήθηκε. Πλημμελής τήρηση του Π.Ο. Δ3.Ι).9.25.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Διοικητική.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Διοικητική*, διότι προκύπτει ότι τηρείται πλημμελώς ο Π.Ο. Δ3.Ι).9.25. της (11) σχετικής ΑΕΠΟ.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μη ουσιώδης Χαμηλή μη συμμόρφωση/παράβαση-χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

### **Παράβαση 17η.**

Για την τήρηση του Π.Ο. Δ3.ΙΙΙ).3.σ. στον χώρο του ΧΥΤΑ Χίου πρέπει να γίνονται μετρήσεις στο έδαφος και στα ύδατα για τοξικές και επικίνδυνες ουσίες.

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν (14 σχ.) μετρήσεις στο έδαφος και στα ύδατα για τοξικές και επικίνδυνες ουσίες (Π.Ο. Δ3.ΙΙΙ).3.σ.).

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία και από τον φορέα δηλώθηκε (15 σχ.) ότι δεν γίνονταν μετρήσεις στο έδαφος για τοξικές και επικίνδυνες ουσίες αλλά στα ύδατα, διότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα όργανα.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Προγραμματίζεται η πραγματοποίηση μετρήσεων ποιότητας εδαφών, όπως αυτό περιγράφεται στην ΑΕΠΟ».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Αποτελεί λήψη μέτρου κατόπιν του ελέγχου που υλοποιήθηκε. Μη τήρηση του Π.Ο. Δ.3.ΙΙΙ).3.σ.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, λόγω μη τήρησης των όρων για τον έλεγχο στο έδαφος για τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, με συνέπεια την ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Υψηλός κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης-Μέτρια παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας

και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: μέτρια.

### **Παράβαση 18η.**

Για την τήρηση του Π.Ο. Δ3.III).4. της (11) σχετικής ΑΕΠΟ που αφορά στην κατάθεση Ετήσιας Έκθεσης Μετρήσεων προς την Υπηρεσία μας, σύμφωνα και με τον όρο της (12) σχετικής ΑΕΠΟ που αφορά στην κατάθεση Ετήσιας Έκθεσης παρακολούθησης εκπομπών, άρθρ. 11 ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450/Β'/2013) στο [emissions.ind@prv.ypeka.gr](mailto:emissions.ind@prv.ypeka.gr) (Παράρτημα ΙΙ, μετρήσεις εδάφους). Ζητήθηκαν την ημέρα της αυτοψίας οι σχετικές Εκθέσεις και δεν επιδείχτηκαν.

Από τον φορέα του έργου ζητήθηκαν με το (14) σχετικό, Ετήσια Έκθεση μετρήσεων προς την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τον Π.Ο. Δ3.III).4. της (11) σχετικής ΑΕΠΟ και Ετήσια Έκθεση παρακολούθησης εκπομπών άρθρ. 11 ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450/Β'/2013) που έχει κατατεθεί στο [emissions.ind@prv.ypeka.gr](mailto:emissions.ind@prv.ypeka.gr) (Παράρτημα ΙΙ, μετρήσεις εδάφους), σύμφωνα με την (12) σχετική ΑΕΠΟ.

Δεν κατατέθηκαν στοιχεία από τον υπεύθυνο φορέα.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:*

Δεν κατατέθηκαν απόψεις.

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

-

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία:* Διοικητική

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Διοικητική, διότι προκύπτει ότι δεν τηρείται ο Π.Ο. Δ3.III).4. της (11) σχετικής ΑΕΠΟ.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μη ουσιώδης Χαμηλή μη συμμόρφωση/παράβαση-χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας

και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.



### **Παράβαση 19η.**

Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να επιδειχθεί η Ειδίκευση Σχεδίου Παρακολούθησης (monitoring) σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ3.Ι).3., Δ3.Ι).7., Δ3.Ι).8., Δ3.Ι).9.28. και Δ3.ΙΙΙ).3. οπότε ζητήθηκε από τον φορέα να κατατεθεί φωτοαντίγραφο αυτής. Δεν κατατέθηκαν στοιχεία.

*Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου (17 σχ.):*

«Προγραμματίζεται ειδίκευση του Σχεδίου Παρακολούθησης, σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζονται στην ΑΕΠΟ».

*Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:*

Αποτελεί λήψη μέτρου κατόπιν του ελέγχου που υλοποιήθηκε. Μη τήρηση των όρων Π.Ο. Δ3.Ι).3., Δ3.Ι).7., Δ3.Ι).8., Δ3.Ι).9.28., Δ3.ΙΙΙ).3.

*Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:*

*Κατηγορία: Διοικητική*

Η διαπιστωμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία *Διοικητική*, διότι προκύπτει ότι δεν τηρούνται οι Π.Ο. Δ3.Ι).3., Δ3.Ι).7., Δ3.Ι).8., Δ3.Ι).9.28. και Δ3.ΙΙΙ).3. της (11) σχετικής ΑΕΠΟ.

*Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης:*

Μη ουσιώδης Χαμηλή μη συμμόρφωση/παράβαση –χαμηλή παράβαση

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη ότι:

1. Δεν υπάρχει ιστορικό συμμόρφωσης από προηγούμενους περιβαλλοντικούς ελέγχους,
  2. Η κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας είναι Α,
  3. Δεν υπάρχει συμμόρφωση επί παράβασης προ της αυτοψίας και
  4. Διαπιστώθηκε θετική συνεργασία του ελεγχόμενου κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας
- και συνεπώς διατηρείται το ίδιο επίπεδο παράβασης: χαμηλή.

Αναφορικά με τη **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 19** της από 27/10/2023 Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου-Κλήσης σε Απολογία (16 σχετ.), σύμφωνα με την οποία: «Κατά την αυτοψία δεν ήταν δυνατό να επιδειχθούν τα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης για πυρκαγιά, βροχόπτωση, ποιότητα στραγγισμάτων, έλλειψη υλικού επικάλυψης σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ.3.ΙΙΙ.1 έως 7, οπότε ζητήθηκε από τον υπεύθυνο φορέα να κατατεθεί φωτοαντίγραφο αυτών. Κατατέθηκαν αντίγραφα αποσπασματικών σελίδων με το (15χι) αλλά δεν προκύπτει από ποια θεωρημένη μελέτη προέρχονται ενώ δεν γίνεται αναφορά στη διαχείριση βιοαερίου και στη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων εισερχόμενων αποβλήτων», ο Φορέας του έργου με το (17ii σχετ.) κατέθεσε πλήρως τα στοιχεία που ζητήθηκαν κι ως εκ τούτου δεν αποτελεί παράβαση.

### **Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)**

Προσαρτάται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 (ως ισχύει με το Ν. 5037/2023, αρθρ. 180), το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος, ως εξής:

**Παράβαση 1<sup>η</sup>:** Στον ΧΥΤΑ να διατηρείται εφεξής φυσικό αρχείο, που θα περιλαμβάνει τα θεωρημένα από την Υπηρεσία μας πλήρη τεύχη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τρεις (3) μήνες από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 2<sup>η</sup>:** Να προγραμματιστούν ο καθαρισμός της έκτασης του ΧΥΤΑ από δασική βλάστηση και να γίνει απομάκρυνση της ξηρής βιομάζας σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ1.2.25.viii.,

Δ2.2.δ).13. της (11) σχετικής ΑΕΠΟ, κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Τρεις (3) μήνες από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 3<sup>η</sup>:** Να προσκομιστεί το απαραίτητο έγγραφο για τη διάθεση πλεονασμάτων εκσκαφών από την εν λόγω έκταση του ΤΕΘΑ στον χώρο του ΧΥΤΑ, ή/και η αποδοχή τους ως υλικό επικάλυψης από την ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. Εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 4<sup>η</sup>:** Α) Να μην γίνεται αποδοχή ζωικών υποπροϊόντων ή αποβλήτων ή πτωμάτων ζώων. Άμεση εφαρμογή από την έκδοση της παρούσας.

Β) Στην περίπτωση που ο φορέας επιθυμεί να γίνουν αποδεκτά τα παραπάνω απόβλητα, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα με βάση την σχετική κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 4514/Β'/2021, Ν. 4819/2021 άρθρ. 2, εδάφ. β κλπ.) και να κατατεθεί φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων. Εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας.

Γ) Να ληφθούν έγγραφες οδηγίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όπως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής-Π.Ε. Χίου, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας-Π.Ε. Χίου για την διαχείριση, εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου όπου είχε γίνει η απόθεση των ζωικών υποπροϊόντων. Άμεση εφαρμογή από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 5<sup>η</sup>:** Α) Να τοποθετηθούν τα κινητά παραπετάσματα σύμφωνα με τον Π.Ο. Δ2.2.δ).6. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

Β) Κατάθεση φακέλου τροποποίησης για την επανεξέταση του όρου στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 6<sup>η</sup>:** Να συνταχθεί και να εγκριθεί αρμοδίως η Γεωτεχνική Μελέτη Ευστάθειας. Εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 7<sup>η</sup>:** Α) Να πραγματοποιούνται οι μετρήσεις. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

Β) Να γίνει κατάθεση φακέλου τροποποίησης για την επανεξέταση του όρου στην περίπτωση που υφίσταται ανάγκη, σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 8<sup>η</sup>:** Α) Να λειτουργεί η Ε.Ε.Σ. καθ' όλη την διάρκεια του έτους και να πραγματοποιείται η ανακυκλοφορία των επεξεργασμένων στραγγισμάτων σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ2.3.1., Δ2.3.10., Δ2.3.13. Τρεις (3) μήνες από την έκδοση της παρούσας.

Β) Στην περίπτωση που ο Φορέας του έργου κρίνει απαραίτητο να διαφοροποιηθεί η λειτουργία της Ε.Ε.Σ., να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν συνοδών μελετών και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 9<sup>η</sup>:** Να γίνονται οι σχετικές μετρήσεις καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας της ΕΕΣ. Τρεις (3) μήνες από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 10<sup>η</sup>:** Α) Να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης οριζόντιου συστήματος συλλογής βιοαερίου στην παρούσα φάση. Εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας.

Β) Να λειτουργήσει ο πυρσός καύσης. Εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας.

Γ) Να τροποποιηθεί η ΜΠΕ σε σχέση με την αναγκαιότητα του οριζόντιου συστήματος συλλογής βιοαερίου και την διαχείριση του βιοαερίου, απουσία αυτού, κατόπιν σχετικών μελετών. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 11<sup>η</sup>:** Α) Να πραγματοποιούνται οι μετρήσεις όταν εγκατασταθεί το σύστημα συλλογής. Εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας.

Β) Να τροποποιηθεί η ΜΠΕ σε σχέση με την αναγκαιότητα του οριζόντιου συστήματος συλλογής βιοαερίου και την διαχείριση του βιοαερίου και τις απαιτούμενες μετρήσεις άνευ αυτού. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 12<sup>η</sup>:** Να πραγματοποιούνται οι μετρήσεις σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της εγκατάστασης οποιουδήποτε συστήματος συλλογής. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 13<sup>η</sup>:** Να υλοποιούνται οι μετρήσεις. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 14<sup>η</sup>:** Α) Να υλοποιούνται οι μετρήσεις. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

Β) Να εξεταστεί η επαναλειτουργία της υφιστάμενης ή η ανόρυξη νέας ανάντη γεώτρησης και να κατατεθεί σχετικός φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων. Τρεις (3) μήνες από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 15<sup>η</sup>:** Να υλοποιούνται οι μετρήσεις κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων. Εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας.

**Παράβαση 16<sup>η</sup>:** Να καταγράφονται όλα τα μετεωρολογικά δεδομένα. Έξι (6) μήνες από την

έκδοση της παρούσας.

**Παράδοση 17<sup>η</sup>:** Να υλοποιούνται οι μετρήσεις. Έξι (6) μήνες από την έκδοση της παρούσας.

**Παράδοση 18<sup>η</sup>:** Να κατατίθενται οι σχετικές Εκθέσεις. Εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας.

**Παράδοση 19<sup>η</sup>:** Να συνταχθεί Ειδικευση Σχεδίου Παρακολούθησης και να εφαρμόζεται ανελλιπώς. Εντός (1) ενός έτους από την έκδοση της παρούσας.

Ακολουθεί η παρουσίαση του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σε μορφή πίνακα:

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

A/A	Κατηγορία παράβασης	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Διοικητική	Στον ΧΥΤΑ να διατηρείται εφεξής φυσικό αρχείο, που θα περιλαμβάνει τα τεύχη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.	χαμηλή	Τρεις (3) μήνες
2.	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	Να προγραμματιστούν άμεσα ο καθαρισμός της έκτασης του ΧΥΤΑ από δασική βλάστηση και να γίνει απομάκρυνση της ξηρής βιομάζας σύμφωνα με τους Π.Ο. Δ1.2.25.viii., Δ2.2.δ).13. της (11) σχετ. ΑΕΠΟ, κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.	χαμηλή	Τρεις (3) μήνες
3.	Διοικητική	Να προσκομιστεί το απαραίτητο έγγραφο για τη διάθεση πλεονασμάτων εκσκαφών από την εν λόγω έκταση του ΤΕΘΑ στον χώρο του ΧΥΤΑ, και αντίστοιχα η αποδοχή τους ως υλικό επικάλυψης από την ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. Εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας.	χαμηλή	Ένας (1) μήνας
4.	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	Α) Να μην γίνεται αποδοχή ζωικών υποπροϊόντων ή αποβλήτων ή πτωμάτων ζώων.	μέτρια	Άμεσα
		Β) Στην περίπτωση που ο φορέας επιθυμεί να γίνονται αποδεκτά τα παραπάνω απόβλητα, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα με βάση την σχετική κείμενη νομοθεσία και να κατατεθεί φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων, εφόσον μπορεί να εφαρμοστεί σχετικός όρος αποδοχής ζωικών υποπροϊόντων.		Ένα (1) έτος
		Γ) Να ληφθούν έγγραφες οδηγίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όπως η Κτηνιατρική Υπηρεσία και η Δ/νση Υγείας και Υγιεινής για την διαχείριση, εξυγίανση και αποκατάσταση του χώρου όπου είχε γίνει η απόθεση των ζωικών υποπροϊόντων.		Άμεσα

<b>5.</b>	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	A) Να τοποθετηθούν τα κινητά παραπετάσματα σύμφωνα με τον Π.Ο. Δ2.2.δ).6.	Χαμηλή	Έξι (6) μήνες
		B) Κατάθεση φακέλου τροποποίησης για την επανεξέταση του όρου στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.		Τρεις (3) μήνες
<b>6.</b>	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	Να συνταχθεί και να εγκριθεί αρμοδίως η Γεωτεχνική Μελέτη Ευστάθειας.	Χαμηλή	Ένα (1) έτος
<b>7.</b>	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	A) Να πραγματοποιούνται οι μετρήσεις.	χαμηλή	Έξι (6) μήνες
		B) Να γίνει κατάθεση φακέλου τροποποίησης για την επανεξέταση του όρου στην περίπτωση που υφίσταται ανάγκη, σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.		Έξι (6) μήνες
<b>8.</b>	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	A) Να λειτουργεί η ΕΕΣ καθ' όλη την διάρκεια του έτους και να πραγματοποιείται η επανακυκλοφορία των επεξεργασμένων στραγγισμάτων.	μέτρια	Τρεις (3) μήνες
		B) Στην περίπτωση που ο Φορέας του έργου κρίνει απαραίτητο να διαφοροποιηθεί η λειτουργία της Ε.Ε.Σ., να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων κατόπιν συνοδών μελετών και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία		Έξι (6) μήνες
<b>9.</b>	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	Να γίνονται οι σχετικές μετρήσεις καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας της ΕΕΣ.	χαμηλή	Τρεις (3) μήνες
<b>10.</b>	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	A) Να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης οριζόντιου συστήματος συλλογής βιοαερίου στην παρούσα φάση	μέτρια	Ένα (1) έτος
		B) Να λειτουργήσει ο πυρσός καύσης.		Ένα (1) έτος
		Γ) Να τροποποιηθεί η ΜΠΕ σε σχέση με την αναγκαιότητα του οριζόντιου συστήματος συλλογής βιοαερίου και την διαχείριση του βιοαερίου, απουσία αυτού, κατόπιν σχετικών μελετών		Έξι (6) μήνες
<b>11.</b>	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	A) Να πραγματοποιούνται οι μετρήσεις όταν εγκατασταθεί το σύστημα συλλογής.	μέτρια	Ένα (1) έτος
		B) Να τροποποιηθεί η ΜΠΕ σε σχέση με την αναγκαιότητα του οριζόντιου συστήματος συλλογής βιοαερίου και την διαχείριση του βιοαερίου και τις απαιτούμενες μετρήσεις άνευ αυτού		Έξι (6) μήνες

12.	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	Να πραγματοποιούνται οι μετρήσεις σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της εγκατάστασης οποιουδήποτε συστήματος συλλογής	μέτρια	Τρεις (3) μήνες
13.	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	Να υλοποιούνται οι μετρήσεις.	χαμηλή	Έξι (6) μήνες
14.	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	A) Να υλοποιούνται οι μετρήσεις.	χαμηλή	Έξι (6) μήνες
		B) Να εξεταστεί η επαναλειτουργία της υφιστάμενης ή η ανόρυξη νέας ανάντη γεώτρησης και να κατατεθεί σχετικός φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων.		Τρεις (3) μήνες
15.	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	Να υλοποιούνται οι μετρήσεις κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων	χαμηλή	Ένα (1) έτος
16.	Διοικητική	Να καταγράφονται όλα τα μετεωρολογικά δεδομένα.	χαμηλή	Έξι (6) μήνες
17.	Ενδεχόμενη πρόκληση ρύπανσης	Να υλοποιούνται οι μετρήσεις.	μέτρια	Έξι (6) μήνες
18.	Διοικητική	Να κατατίθενται οι σχετικές Εκθέσεις.	χαμηλή	Ένα (1) έτος
19.	Διοικητική	Να συνταχθεί Ειδίκευση Σχεδίου Παρακολούθησης και να εφαρμόζεται ανελλιπώς.	χαμηλή	Ένα (1) έτος

#### Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β') Υ.Α., είναι: **ΧΑΜΗΛΟ**.

Σύμφωνα με την παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κατηγορίας «ΧΑΜΗΛΗ» και «ΜΕΤΡΙΑ», οπότε περιλαμβάνεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας του έργου οφείλει να υλοποιήσει εντός προθεσμίας, όπως περιγράφεται σε αυτή, υποβάλλοντας προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου – Α.Δ.Αι., Δήλωση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις παρ. 15 και 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, ως ισχύει.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης διενεργείται νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια αρχή της παρ. 3 ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή της παρ. 3 προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, ως ισχύει.

Το ΠΔΕ δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η υπάλληλος  
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β.Α. Α.Δ.Αι.  
διενεργούσα την επιθεώρηση

Ο υπάλληλος  
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β.Α. Α.Δ.Αι.  
διενεργών την επιθεώρηση

Κουλούρη Μαρία  
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος με  
Α' βαθμό

Κουζινόγλου Αλέξανδρος  
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με  
Α' βαθμό

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**  
**ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ**



Φωτογραφία 1



Φωτογραφία 2



Φωτογραφία 3



Φωτογραφία 4



Φωτογραφία 5



Φωτογραφία 6



Φωτογραφία 7




Φωτογραφία 8



Φωτογραφία 9





Φωτογραφία 10



Φωτογραφία 11



Φωτογραφία 12

### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Γραφείο Γραμματέως Α.Δ.Αιγαίου, [grammateas@apdaigaiou.gov.gr](mailto:grammateas@apdaigaiou.gov.gr)
2. Γενικός Διευθυντής ΧΩ.ΠΕ.Α.ΠΟ. Α.Δ.Αιγαίου - [gen\\_dnsi\\_xopepo@apdaigaiou.gov.gr](mailto:gen_dnsi_xopepo@apdaigaiou.gov.gr)
3. Χ.Α.
4. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β.Α. Α.Δ.Αι.
5. Κουλούρη Μαρία (ηλ/κό αντ/φο)
6. Κουζινόγλου Αλέξανδρος (ηλ/κό αντ/φο)